

檔 號：  
保存年限：

## 內政部營建署 函

地址：54045南投縣中興新村省府路38號(營  
建業務)

聯絡人：許志堅

聯絡電話：049-2352911#316

電子郵件：chih3388@cpami.gov.tw

傳真：049-2352701



受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國106年4月13日

發文字號：營授辦建字第1060018255號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關台灣區預拌混凝土工業同業公會反映混凝土於泵送過程中加水，影響混凝土品質一案，請貴公會轉請所轄會員，於混凝土於泵送時請確實依「建築技術規則」建築構造編第332條第4項規定訂定「結構混凝土施工規範」之第八章8.1.4規定：「…解說：輸送中維持原配比為確保混凝土品質之基本原則，故不得添加任何物質。不可因天氣炎熱、交通阻塞或泵送困難等藉口而任意加水。加水為混凝土品質劣化之主因，須禁止。」辦理，並請營造業轄下負責人員、確實依規泵送混凝土。請查照。

說明：

- 一、依據經濟部工業局106年3月24日工化字第10600283870號函辦理。
- 二、副本抄送行政院公共工程委員會、本署建築管理組，有關公共工程業務及建築法相關規定部分，請就貴管部分本權責卓處。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會、台灣區環境保護工程專業營造業同業公會、臺灣區





基礎工程專業營造業同業公會、台灣防水工程專業營造業同業公會、臺灣區擋土支撐及土方工程專業營造業同業公會、台灣庭園景觀工程專業營造業同業公會、臺灣區地下管線工程專業營造業同業公會、臺灣區施工塔架吊裝及模版工程專業營造業同業公會、臺灣區預拌混凝土工程專業營造業同業公會、臺灣區鋼構工程專業營造業同業公會、臺灣區營建鑽探工程專業營造業同業公會、中華民國土木包工商業同業公會全國聯合會、中華民國全國營造業工地主任公會

副本：經濟部工業局、中華民國全國營造業工地主任公會、行政院公共工程委員會、內政部營建署（建築管理組）、內政部營建署中部辦公室

電子公文  
2017-04-13  
交 13:55

裝

訂



線