

檔 號：
保存年限：

新北市政府工務局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161
號5樓

承辦人：陳炎山

電話：(02)29603456 分機5775

傳真：(02)29668144

電子信箱：AA4768@ntpc.gov.tw

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國115年1月13日

發文字號：新北工施字第1150063408號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：


主旨：有關貴會受本局委託辦理本市建築工程地上2、7樓板現場
勘驗及施工品質檢查，請協助辦理說明事項，請查照。

說明：

- 一、鑑於香港大埔宏福苑社區大廈進行整修施工期間，於114年
11月26日引發火災，並造成大量住戶傷亡；本府遂邀集本
市不動產建築開發商業公會及臺灣區綜合營造業公會及本
府工務局、消防局、勞動檢查處等研議相關因應措施及精
進作為暨因應處理方案。
- 二、按前開會議決議：為紓減類似火災事件之發生，爰請貴會
於辦理本市建築工程地上2、7樓板現場勘驗及施工品質檢
查時，一併協助檢視其施工鷹架下方是否堆積易燃物或遺
留模板等廢棄物，如有，請即通知其改善，以維護公共安
全。

正本：社團法人新北市建築師公會、社團法人新北市土木技師公會、社團法人新北市結
構工程技師公會、臺灣省土木技師公會

副本：臺灣區綜合營造業同業公會



本案依分層負責規定授權業務主管決行

裝

訂

線

