

美
防
知

檔 號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司台北南區營業處 函

地址：22063新北市板橋區四川路1段287號
聯 絡 人：謝倫傑
傳真：(02)29617487
電子信箱：u477226@taipower.com.tw
連絡電話：(02)29595111分機2257

受文者：臺灣區綜合營造業同業公會

發文日期：中華民國106年6月7日
發文字號：北南字第1068050900號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：現場處理照片


主旨：請貴公司加強建築工地施工器具管理，避免相關設施由高處飛落，危及本處變電所供電安全，詳如說明。

說明：

- 一、貴公司於106年5月31日進行「板橋全陽圓新建工程」施工時，該工程大型塑膠帆布不慎掉入本處江翠二次變電所運轉中變壓器設備，經立即緊急停電處理，始恢復正常供電（如附件）。
- 二、事發後已通知該工程現場工地主任並說明其嚴重性，惟請貴公司加強現場建築工地相關器具管理及教育訓練，倘再發生類似情事，且造成變電所供電設備受損，影響週遭民眾用電或造成工安等任何意外及損失等事件，均由貴公司自負全責，敬請配合做好相關安全設施。

正本：盛德營造股份有限公司

副本：新北市政府警察局板橋分局、臺灣區綜合營造業同業公會



處 長 李 衍 新

